

Sprostowanie do SIWZ – części zamienne

Star

Poz. 9 Nr klosz lampy zespolonej p - nr. katalogowy powinien być - E 551.P2.00

Poz. 9 Nr klosz lampy zespolonej l - nr. katalogowy powinien być - E 551.L2.00

Poz. 53 śruba sworznia resoru - nr. katalogowy powinien być B725-47B-70

Poz. 58 tuleja wieszaka - **zostaje wykreślona**

Jelcz

Poz. 112 uszczelka - nr katalogowy powinien być 441-027.0459PLM-4503